



Freiwillige Feuerwehr Ruden Einsatzbericht



Technischer Einsatz – Bachaustritt

Bericht: 45 / 2009

Alarmierung: 05.09.2009 um 07:45 Uhr

Am Samstag dem 5.9.2009 wurden wir telefonisch von der Familie Kropp verständigt, dass die Wölfnitz über die Ufer zu treten begann.

Die Wölfnitz ist ein Bach der durch unsere Ortschaft führt, normalerweise ist das Wasser um die 20 cm hoch und der Bach 2 – 3 Meter breit – normalerweise! Durch die gestrigen starken Regenfälle wurde die Wölfnitz zu einem reisenden Bach.

Beim Kraftwerk Kropp staute sich das Wasser auf und der Bach begann über die Verbauung zu treten. Dies geschah, weil der Bach sehr viele Bäume usw. mit sich führte.

Durch das übertreten rann das Wasser in die Werkstätte von Erwin Kropp ein. Damit diese nicht wieder unter Wasser stand, wir schon vor ca. einem Monat, wurden Sandsäcke gelegt. Mehr konnten wir nicht machen, dies wäre zu gefährlich gewesen wie man auf den Bildern sehen kann.

Dadurch staute sich das Wasser beim Stromkraftwerk vom Erwin Kropp stark an und drang teilweise wieder in die Werkstatt ein.

Einsatzleiter: BI Brizl Gerd

FF Ruden RLFA 6 Mann

